

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Беляева д.25

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Антенны и мачты отсутствуют
Вертикальная кабельная сеть	Частично присутствуют вертикальные линии. Кабель используется РК-75, не пригодный к использованию (окисленный и поврежденный)
Активное оборудование	Оборудование отсутствует

Заключение: Общедомовую систему эфирного телевидения необходимо строить с нуля.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Беляева д.29

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Антенны и мачты отсутствуют
Вертикальная кабельная сеть	Частично присутствуют вертикальные линии. Кабель используется РК-75, не пригодный к использованию (окисленный и поврежденный)
Активное оборудование	Оборудование отсутствует

Заключение: Общедомовую систему эфирного телевидения необходимо строить с нуля.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Волгоградская 113

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Антенны сломаны или отсутствуют
Вертикальная кабельная сеть	Частично присутствуют вертикальные линии. Кабель используется РК-75, не пригодный к использованию (окисленный и поврежденный)
Активное оборудование	Оборудование отсутствует

Заключение: Общедомовую систему эфирного телевидения необходимо строить с нуля.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Волгоградская 111

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Антенны сломаны или отсутствуют
Вертикальная кабельная сеть	Частично присутствуют вертикальные линии. Кабель используется РК-75, не пригодный к использованию (окисленный и поврежденный)
Активное оборудование	Оборудование отсутствует

Закключение: Общедомовую систему эфирного телевидения необходимо строить с нуля.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

Д.Н. Маклаков



Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Грибоедова 6, корп.1

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 4 подъезда, расположена во 2 подъезде
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальные и горизонтальные линии построены, между подъездами положен кабель RG 6. Абонентские ответвители выставлены на этажах
Активное оборудование	Усилители расположены во 2 и 3 подъезде

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в рабочем состоянии, дополнительных работ не требуется.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:


Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Жуковского, 88 корпус 1

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 5 подъездов, расположена в 3 подъезде
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальные и горизонтальные линии построены, между подъездами проложен кабель RG 11. Абонентские ответвители выставлены на этажах
Активное оборудование	Усилители расположены во 2,3 и 4 подъезде. Во 2 подъезде усилитель не исправен.

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в полурабочем состоянии. Не исправен усилитель во 2 подъезде.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Кирова 46

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 3 подъезда, расположена во 2 подъезде
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальные и горизонтальные линии построены, между подъездами положен кабель RG 6. Абонентские ответвители выставлены на этажах.
Активное оборудование	Усилитель расположен во 2 подъезде.

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в рабочем состоянии, дополнительных работ не требуется.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Малиновского 6а, корп. 2

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 4 подъезда, расположена в 3 подъезде
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальные и горизонтальные линии построены, между 1, 2 и 3 подъездом проложен кабель RG 11. Между 3 и 4 RG 6. На тех. этаже горизонтальные и вертикальные линии в 1 и 2 не соединены. Абонентские ответвители выставлены на этажах.
Активное оборудование	Активного оборудования нет

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в полуробочем состоянии. Отсутствует активное оборудование, на тех. этаже горизонтальные и вертикальные линии в 1 и 2 не соединены.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Одесская 48 а

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 2 подъезда, расположена между подъездами
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальные и горизонтальные линии построены, между подъездами положен кабель RG 6. Абонентские ответвители выставлены на этажах.
Активное оборудование	Усилитель расположен в 1 подъезде.

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в рабочем состоянии, дополнительных работ не требуется.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис

 Д.Н. Маклаков

Отчет о состоянии общедомовой системы эфирного телевидения
по объекту:

Многоквартирный дом г. Тюмень, ул. Урицкого 13

Система КЭТВ	Описание
Антенная часть	Используется одна антенна на 2 подъезда, расположена во 2 подъезде
Вертикальная кабельная сеть	Вертикальных сетей нет. Абоненты включены по фасаду с крыши
Активное оборудование	Активного оборудования нет

Заключение: Общедомовая система эфирного телевидения в полуробочем состоянии.
Вертикальных сетей нет, активное оборудование отсутствует.

Генеральный директор

ООО ТСЖ-Сервис


Д.Н. Маклаков